

店舗用パッケージ アラーム表

| リモコンスイッチ表示 | | 異常内容 | 点検箇所 | アメニティリモコン使用 | | | 新アメニティリモコン使用 | | | | | 主原因 | |
|-------------|--------------------|---------------|----------|-------------|------------|-----------|---------------|------------|-----------|-----------|-------|---|--|
| 運転灯 (赤色) | 液晶表示 | | | イン バータ | ヒート ポンプ | 空冷式 冷専 | インバータ HV7形 | ヒート ポンプ | 空冷式 冷専 | 個別 ツイン | PSS8型 | | |
| | 有無 | | | | | | | | | | | | 原因コード |
| 点滅 5回/5秒 | 有 | 01 | 室内保護装置作動 | 室内 | | | --- | | | --- | | --- | ・フロートスイッチ作動・補助リレー故障・室内基板故障 ・室内ファンモーターターナルサーモ作動・コネクタ接触不良 |
| | | | 室内保護装置作動 | 室内 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 02 | 室外保護装置作動 | 室外 | | | --- | --- | | | --- | | --- | ・高圧カット作動(熱交換器詰まり、冷媒過多他)・メコンリレー作動 ・吐出ガスサーモ作動(冷媒不足他)・室外基板故障 ・室外ファンモーターターナルサーモ作動・コネクタ接続、接触不良 ・保護装置の誤作動(は35、40形が該当機種) |
| | | 室外保護装置作動 | 室外 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ・高圧カット作動(熱交換器詰まり、冷媒過多他)・メコンリレー作動 ・室外ファンモーターターナルサーモ作動・コネクタ接続、接触不良 ・室外基板故障・保護装置の誤作動 |
| | | 室外保護装置作動 | 室外 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ・高圧カット(熱交換器詰まり、冷媒過多他)・コネクタ接続、接触不良 ・室内ファンモーターターナルサーモ作動・室外基板故障 ・保護装置の誤作動 |
| | | 室外保護装置作動 | 室外 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ・高圧カット作動・室外ファンモーターターナルサーモ作動 (35、40形のみ吐出ガスサーモ作動含む) |
| | | 室内外保護装置作動 | 内外 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ・フロートスイッチ作動・ホジヨリレー故障・吐出ガスサーモ作動 ・高圧カット・メコンリレー作動 ・室内外ファンモーターターナルサーモ作動 ・室内外基板故障・コネクタ接続、接触不良 |
| | | 伝送異常(室内～室外) | 内外 | | | | | | | | | | |
| | 04 | インバータトリップ異常 | 室外 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ・インバータ基板故障 ・インバータパワー部故障・圧縮機故障(過電流) |
| | | 室外保護装置作動 | 室外 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ・高圧カット・吐出ガスサーモ作動 (室内吸込み空気温度28 外気温15 以上 弱風で表示) |
| | 05 | 相検出異常 | 室外 | | | --- | --- | | | --- | | --- | ・逆相、欠相・室外基板故障・コネクタ接続、接触不良 (はRCI- HVD形のみ) |
| | 06 | 室外電圧不足 | 室外 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ・インバータ基板故障・インバータパワー部故障 ・コネクタ接続、接触不良・供給電源異常 |
| | 07 | 吐出ガススーパーヒート低下 | 内外 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ・冷媒過多・吐出ガスサーミスタ故障・基板故障 ・電子膨張弁故障(コネクタ外れ) ・冷媒、電気系統アンマッチ(個別ツインのみ) |
| | 08 | 吐出ガス温度過昇異常 | 室外 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ・冷媒不足・吐出ガスサーミスタ故障・基板故障・電磁弁故障 |
| | | 吐出ガス温度過昇異常 | 室外 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ・冷媒不足・吐出ガスサーミスタ故障・基板故障・電磁弁故障 ・電子膨張弁故障(コネクタ外れ) ・冷媒、電気系統アンマッチ(個別ツインのみ) |
| | | 圧縮機上温度過昇 | 室外 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ・冷媒不足・吐出ガスサーミスタ故障・基板故障・電磁弁故障 ・電子膨張弁不良 |
| 09 | 凍結防止制御作動 | 室内 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ・冷媒不足・熱交換器凍結 はRCI- HVD、RCID- HVJを除く機種 | |
| 11 | 吸込空気温度サーミスタ異常 | 室内 | | | | | | | | | | ・サーミスタ故障・コネクタ接続、接触不良・基板故障 | |
| 12 | 吹出空気温度サーミスタ異常 | 室内 | | | --- | | | | --- | | | ・サーミスタ故障・コネクタ接続、接触不良・基板故障 | |
| 13 | 凍結防止サーミスタ異常 | 室内 | | | | | | | | | | ・サーミスタ故障・コネクタ接続、接触不良・基板故障 | |
| 14 | 室内リモートセンサ異常(オプション) | 室内 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ・サーミスタ故障・コネクタ接続、接触不良・基板故障 はRCI- HVD、RCIS- HVJを除く機種 | |
| | 室内熱交ガス管 温度サーミスタ異常 | 室内 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ・サーミスタ故障・コネクタ接続、接触不良・基板故障 | |

